

						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P01		Zał.nr:	
								Km : 25.00 [m] /L	
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice				System wiercenia: Ręcznie	
								Rzędna: 103.10 m n.p.m.	Głębokość: 2.00 m
								Skala 1 : 50	Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.60			1.0 2.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Pd+Ż)	nN	mw	
				0.5	nasyp niekontrolowany/budowlany brązowo-żółty (Ps+KO)				
				0.7	piasek średni szaro-żółty//rdzawy na pograniczu piasku drobnego	Ps/Pd	w/nw		
				1.8	glina piaszczysta szaro-brązowa			Gp	
				2.0					

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P02			Zał.nr: Km : 130.00 [m] /P		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 102.60 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-12		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0		0.3	nasyp niekontrolowany/budowlany szary (Ps+Ż - na wierzchu ozdobne otoczaki)	nN	mw	
					0.8	nasyp niekontrolowany/budowlany szary (Ps+Ż+KO)			
					1.5	piasek drobny szaro-żółty na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps	mw/w	

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P03					
				Km : 225.00 [m] /L					
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 102.30 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m		
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps+Ż)	nN	mw	
					0.7	piasek średni szaro-żółty na pograniczu piasku drobnego	Ps/Pd	mw/w	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P04			Zał.nr: Km : 325.00 [m] /P		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 101.80 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m		
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.70		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany czarny (H+szlaka)	nN	mw	
					0.5	piasek średni szaro-żółty	Ps	w/nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P05					
				Km : 425.00 [m] /L					
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 101.50 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m		
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.80		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	w/nw	
					1.3	piasek drobny szaro-żółty	Pd	nw	
					1.5				

			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:			
			Profil numer P06						
			Km : 525.00 [m] /P						
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie			Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie			
						Rzędna: 101.50 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m			
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12	
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.50		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	w/nw	
					1.0	piasek drobny szaro-żółty	Pd	nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P07			Zał.nr: Km : 625.00 [m] /L		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 101.40 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-12		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]	[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 1.00			 1.0		 1.4 1.5	nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps+cegła)	nN	w/nw	
						piasek drobny szaro-żółty	Pd	nw	

			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:			
			Profil numer P08						
			Km : 725.00 [m] /P						
Rejon: km 0+000 - 1+242,97			Obiekt: Ulica Pohulanka			System wiercenia: Ręcznie			
Miejscowość: Janów, Kwirynów			Inwestor: Gmina Stare Babice			Rzędna: 101.40 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m			
Gmina: Stare Babice						Skala 1 : 50			
Województwo: mazowieckie						Data wiercenia: 2017-12			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.50		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	w/nw	
					1.0	piasek drobny szaro-żółty	Pd	nw	
					1.5				

			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.nr:		
			Profil numer P09						
							Km : 825.00 [m] /L		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie			Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie			
						Rzędna: 101.20 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m			
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12	
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	mw	
					0.3	piasek drobny szaro-żółty	Pd	w/nw	
					1.5				

			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P10			Zał.nr: Km : 925.00 [m] /L			
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie			Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie			
						Rzędna: 101.10 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m			
						Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12	
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	mw	
					0.4	piasek drobny szaro-żółty	Pd	w/nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P11					
				Km : 1025.00 [m] /P					
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 100.70 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m		
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
[m.p.p.t]	[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps - gruz na powierzchni)	nN	mw	
					0.9	piasek drobny szaro-żółty	Pd	w/nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P12					
							Km : 1130.00 [m] /L		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 100.30 m n.p.m. Głębokość: 1.50 m		
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.90		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	mw	
					0.6	piasek drobny szaro-żółty	Pd	w/nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer P13			Zał.nr: Km : 1225.00 [m] /P		
Rejon: km 0+000 - 1+242,97 Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 99.90 m n.p.m.		Głębokość: 1.50 m
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.70		1.0			nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	mw	
					0.6	piasek drobny szaro-żółty	Pd	w/nw	
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P14					
				Km : 60.00 [m] /L					
Rejon: ul. Zielona Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 99.00 m n.p.m.		Głębokość: 1.50 m
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	 0.10					nasyp niekontrolowany/budowlany ciemnoszary (H+Ps)	nN	w/nw	
			1.0		0.8	piasek drobny szaro-żółty	Pd	nw	
					1.2	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	mw/w	pl
					1.5				

				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO			Zał.nr:		
				Profil numer P15					
							Km : 10.00 [m] /L		
Rejon: ciąg pieszo-rowerowy Miejscowość: Janów, Kwirynów Gmina: Stare Babice Województwo: mazowieckie				Obiekt: Ulica Pohulanka Inwestor: Gmina Stare Babice			System wiercenia: Ręcznie		
							Rzędna: 98.00 m n.p.m.		Głębokość: 1.50 m
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2017-12
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1.0			gleba próchnicza czarna	GbH	w/nw	
					0.4	piasek drobny żółto-szary na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps	nw	
					0.6	glina piaszczysta brązowo-szara	Gp	mw/w	pl
					1.1	glina piaszczysta szara		mw	tpl/pl
					1.5				